

SUIVI DES TRAVAUX BIENNE

Commune : Longchaumois – Villard sur Biemme

Lieu : Pont de Longchaumois - Coordonnées L2E : X : 873944 E – Y : 2169549 N

Travaux : Réhabilitation du pont (rejointoiement, crépissage...) - Juillet et Septembre 2005 réfection de la pile gauche, traitement des végétaux sur tout le pont, coffrage en pied de pile, béton projeté, mis en place de renvois d'eau...

Date travaux et entreprise : 1995 – Vertical – 2005 -FTTA

Date de visite : 1^{er} octobre 2003 – 04/06 /2004 – 15/04/05 – 25/07/05 – 14/10/05 – 20/10/05 avec Mr Vuillard+Mr Bruneel – 12/05/06 – 16/05/07 – 30/04/08 – 22/06/09 – 30/04/10 – 12/10/10 – 24/03/11 – 30/10/12 – 15/04/13 – 26/08/14

Photographie :



Observations : Végétation à traiter dans le pont – Arcade s'en occupe – Fait fin avril 2004
Au 15/04/05 un effondrement de la pile RG s'est produit (voir avec FTTA pour travaux d'urgence) –
Etagage d'urgence fait le 04/05/05
Prochaine visite : Printemps 2015

CD : 8

